



مخطط التبعثر

يتم مقارنة هذا المخطط مع أشكال المحطات الموجودة في
 شكل (10-15) ملاحظ الفرق على نوع العلاقة.
 إن العلاقة بين (ب) في م 163 مما يعني
 وجود علاقة ارتباط موجبة بين درجة الحرارة وعلوية السيل.

الفصل السادس
الخريطة الاحصائية للجودة

1- مفهوم الخريطة الاحصائية للجودة / هي مجموعة من الأدوات الاعمالية
تطبق في مجال الجودة وتقسّم الى ثلاث مجاميع هي :-

أ- أدوات الاحصاء التقديرية / وتتضمن أدوات الاحصاء الوصفي
كالوسط الحسابي والانحراف المعياري والمدى .

ب- الخريطة الاحصائية للعمليات / وتتضمن تحريدا اذا كانت العملية
تجري بشكل جيد ام لا وتقسّم هذه الأدوات الى
لوحات خريطة المتغيرات ولوحات خريطة المواصفات

ج- عينات القبول / وهي عملية فحص عينة واحدة لكمية من المنتجات
وتحريدها قبول او رفض هذه الكمية استنادا الى
نتائج الفحص

اولية / أدوات الاحصاء التقديرية /
الوسط الحسابي او المعدل / وهو عبارة عن النقطة المركزية لمجموعة
من البيانات ويجب كالاتي :-

$$\bar{X} = \frac{\sum x_i}{n} \quad \text{①}$$

(للعينة) مجموع البيانات / عددها

ج- المدى والانحراف المعياري / يشار الى تشتت البيانات او كيفية
انتشارها حول معادنها . ويجب ان كالاتي /

$$R = \text{أقصى قيمة} - \text{أدنى قيمة} \quad \text{②}$$

طالما كانت قيمتها
مغيرة تتبع انما كانت
قريبة من الوسط
لك ابي وبالعكس

$$s = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

الانحراف المعياري
للبيانات العشوائية

ج- توزيع البيانات / عندما يكون توزيع البيانات (البيانات) متماثل
فهذا يعني ان هناك عدد متساوي من البيانات على يمين
وسار الوسط الحسابي وبالعكس اذا كان التوزيع غير متماثل

تلك الميزة الرئيسية من استخدام ايدان لصبه الاطمانى عوربان الاوقات فى كمنوع
والله وهماك نوعين من اسباب الانحرافات التي تحدث في العملية الإنتاجية وهما:

١- اسباب عشوائية او فورية / وهي الانحرافات التي تحدث نتيجة
لظروف فورية يجب تحيد مصدرها ومن الصعب تجنبها
فلا تغير درجة الحرارة المفاجيء ووجود شوائب في جو المنتج.

- ٢- اسباب غير عشوائية (غير فورية) / وهي تلك الانحرافات التي يمكن
التعرف على اسبابها ومعالجتها وتكون اسبابها عارة واحد
او اكثر من العوامل التالية :-
 - ١- اختلاف مهارات العاملين.
 - ٢- الاختلاف بين المكائن.
 - ٣- التباين في جودة المواد الأولية.

ثانياً / الضيق الاصطناعي للعمليات / وهو النوع الثاني من الاوقات لإنتاجية
التي تطبق في مجال الجودة وتستخدم لتقييم درجة مطابقتها
للمواصفات ويعرف على انه تطبيق التقانات الاصطناعية لتحدد
ما اذا كانت مخرجات العملية الإنتاجية مطابقة لتقييم الجودة او الخدمة.

لوهيات الضيق الاصطناعي للعمليات / وهي وسيلة توفيقية لبيان
الانحرافات في المخرجات فيما اذا كانت اسباب هذه الانحرافات
عشوائية او غير عشوائية.
لا تكون العملية تحت الضيق الاصطناعي اذا كانت الانحرافات قد حدثت
بسبب المبررة (انحرافات عشوائية) . اما اذا كانت الانحرافات (غير
عشوائية) فهذا يعني ان العملية خارج حدود الضيق الاصطناعي.

تقسم لوحات ضبط الإحصائي للعمليات إلى /
 1. لوحات ضبط المتغيرات
 2. لوحات ضبط المواصفات

1. لوحات ضبط المتغيرات / وتقسّم بدورها إلى قسمين هما /
 P. لوحة المدى R-chart / وتستخدم لمراقبة ثبات العملية /

خطوات / خطوات رسم لوحة المدى /
 1. حساب المدى R (للأغنية) احفظ قيمة R - القيمة = R

2. حساب الحد المركزي \bar{R}

$$\bar{R} = \frac{\sum R}{n}$$

3. حساب الحد الأعلى والادنى للوحة عن طريق

$$UCLR = D_4 \bar{R} \quad \text{الحد الأعلى}$$

$$LCLR = D_3 \bar{R} \quad \text{الحد الأدنى}$$

(*) قيم D4 و D3 تتخرج من جدول (1-7) م 100 و حسب حجم العينة

4. رسم اللوحة كما موضح في الإضافة التي تسبق رسمها لاحقاً
 ب. لوحة الوسط الحسابي \bar{x} -chart / ولوحة خطوات رسمها كما يأتي /

1. حساب الوسط الحسابي عن طريق المعادلة التالية

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{n}$$

يتم حساب الوسط الحسابي لكل عينة على حدة

2. حساب الحد المركزي $\bar{\bar{x}}$ عن طريق

$$\bar{\bar{x}} = \frac{\sum \bar{x}}{n} = \frac{\text{مجموع الوسط الحسابي لكل عينات}}{\text{عددها}}$$

3. حساب الحد الأعلى والادنى للوحة عن طريق

$$\left. \begin{aligned} UCL \bar{x} &= \bar{\bar{x}} + A_2 \bar{R} \\ LCL \bar{x} &= \bar{\bar{x}} - A_2 \bar{R} \end{aligned} \right\} \text{حيث } \bar{R} \text{ هو نفس الذي تم استخراج اعلاه}$$

A_2 يتم استخراجها من جدول (1-7) م 100 و حسب حجم العينة

4. رسم اللوحة