Metallography Specimen Preparation and Examination

Asst. Marwa A. Anber



Objective

- To learn in the preparation of metallographic specimens.
- To examine and analyze the microstructures of metals and Metallic
- To Etching the crystalline or granular structure of minerals

Introduction






- Sizing
- Cutting
- Mounting
- Grinding
- Polishing
- Etching
- Microscope



- 1. Selection
- A. Distortion or fracture zone

B. Development research





2. Sizing

 Cubic shape with dimensions (12 to 25) mm


 Cylindrical shape with diameter and height (12 to 25) mm




2. Sizing

 Cubic shape with dimensions (12 to 25) mm

 Cylindrical shape with diameter and height (12 to 25) mm







3. Cutting

Three common types of sectioning are as follows:

- ➤ Abrasive Cutting
- Electric Discharge Machining(EDM)
- **≻**Microtomy





Abrasive cutoff disc machine



Electric Discharge Machining EDM



Microtomy cutting machine




4. Mounting

- i. Thermal mounting
- ii. Cold Mounting
- iii. Mechanical Mounting



- I. Thermal mounting:
- Mounting is done by heat and
- pressure with a plastic material such as Thermosetting plastics
- (epoxy, silicone, polyurethane, phenolic and fiber glass)
- Leave it for (20 30) minutes, then leave it to cool

Fig. thermal mounting (hot) of small specimens









II. cold mounting


Cold mounting is done by multiple polymers at room temperature such as

Epoxies, acrylics and polyester












iii. mechanical Mounting

■ الاسناد الميكانيكي: يستخدم للتثبيت بواسطة استخدام براغي التثبيت هنا العينة يجب ان تكون قويه لكي تتحمل قوة التثبيت





5. Grinding

- هو عبارة عن ورق صنفره تلتصق على قرص دوار لتنعيم العينة لازالة الخدوش الموجوده على العينات نتيجة عملية القطع .
- درجات النعومة تدل على عدد حبيبات كربيد السيليكون في (1cm²) الموجود على سطح ورق التنعيم






5. Grinding

- Surfaces cut by abrasive cutoff saw start with 120 to 240 grits.
- Surfaces cut by EDM start with 320 to 400 grits.
- Surfaces cut by Microtomy start Up 400

grits.





6. Polishing

تصقل العينات على جهاز الصقل بواسطة (Cloth) يضاف الى القرص الدوار اثناء الدوران ماء مع محاليل لتقليل الاحتكاك

- اوكسيد الالمنيوم (Al2O3)
 (Brown cloth white cloth)
- معجون الاسنان Diamond
 (Black cloth)




6. Etching

هو عملية توضيح الحدود البلورية Crystalline boundary و ذلك باستخدام محلول كيميائي اعتماداً على نوع المعدن

- تغمر العينة في هذا المحلول باستخدام ملقط
 - تغسل العينة بعدها بالماء والكحول المثيلي
- تجفف العينة في تيار من الهواء الساخن باستخدام المجفف الكهربائي



المعادن المناسبة	التركيب الكيميائي للمحلول	محلول الاظهار
يستخدم في اظهار عينات الصلب والحديد الزهر	1 – 5 % <i>HNO</i> ₂ 95 - 99 % <i>ALCOHL</i>	النيتال
نحاس + قصدير + برونز	FeCl ₃ 5gm Acohol 95gm HCL 2ml	كلوريد الحديد الكحولي
الألمنيوم وسبائكه	<i>HF</i> 75% <i>HCL</i> 10% <i>HNO</i> ₃ 25% Water 50%	احماض مخلوطة



THANK YOU