

التجربة الثانية

البلمرة الجذرية للميثيل ميثا اكريلات

المثيل ميثا اكريلات **Methyl methacrylate** ويكتب اختصارا **MMA** : هو مركب عضوي (استر لحامض الميثا كريليك) وهو سائل شفاف قابل للاشتعال مع رائحة مميزة ، وهو من المونمرات السريعة التبلر ويمكن بلمرته بطرق وميكانيكيات مختلفه الا ان المهم ان نبدا بمونمر نقي خال من الموانع المضافة اليه من المنشا .

يعد بولي مثيل ميثا كريليت **PMMA** من البوليمرات المهمة في الصناعة حيث يستخدم في صناعة زجاج النوافذ المقاومه للكسر والزجاج الواقي وزجاج الطائرات كما يستخدم في استبدال المفاصل مثل مفصل الورك والركبه كما له استخدامات طبية اخرى حيث تم استخدامه بكثرة في زرع الاسنان وكذلك في صناعة الحشوات

يحضر **PMMA** تحت ظروف بلمرة مختلفه وذلك حسب الاستخدامات النهائية له ومن الطرق الصناعيه لتحضيره هي البلمرة في المستحلبات ، البلمرة في العوالق ، البلمرة في المحاليل وبلمرة الكتلة وتستخدم لانجازها باداءات مناسبة مثل

Di Benzoyl peroxide , وبلمرة الكتله من اكثر الطرق استخداما على النطاق الصناعي ، وفي هذه التجربة سيتم بلمرة **MMA** ببلمرة الكتلة بواسطه البلمرة جذرية بوجود البادئ **Benzoyl peroxid Di** . حيث تتم عمليه البلمرة بصورة متسلسله .

بلمرة الكتله


يكون فيها البوليمر المتكون ذائب في المونمر نفسه ويكون التفاعل باعث للحرارة .


بلمرة المحاليل

يستخدم المذيب كوسط للبلمره ويجب ان يكون خاملا ولا يسبب عمليات انتقال السلسله او التداخل مع السلسله الناميه .


ميكانيكيه التفاعل تتضمن ثلاث خطوات اساسية :

1- خطوة البدء






2 - خطوة التكاثر




3- خطوة الانتهاء

ويكون الانتهاء على نوعين أما انتهاء تناسبي



او انتهاء لاتناسبي



ويكون الانتهاء التناسبي بنسبة اعلى من الانتهاء اللاتناسبي

طريقة العمل :-

- 1- تؤخذ انبوبة الاختبار نظيفة وجافة ويوضع فيها (2ml) من مونمر MMA النقي من المادة المانعة للتبلر، ويذاب فيه (0.01gm) من بادئ Dibenzoylperoxide وتغلق فوهة الانبوبة بسداد فليني ثم توضع في حمام مائي درجة حرارته 80°C لمدة (20min) ثم يبرد المحلول البوليمري الى درجة حرارة المختبر.
- 2- يرسم البوليمر الناتج في (15ml) من الكحول الايثيلي ويترك لمدة (5min) مع التحريك الخفيف ومن ثم يرشح الراسب ويترك على زجاجة ساعة ويجفف بدرجة حرارة 80°C لمدة (30min) ومن ثم يوزن البوليمر الجاف

الحسابات :-

يتم حساب نسبة التحويل (تحويل المونمر الى بوليمر) من المعادلة التالية

$$\text{نسبة التحويل \%} = \frac{\text{وزن البوليمر}}{\text{وزن المونمر}} \times 100$$

$$\text{وزن المونمر} = \text{كثافته المونمر} \times \text{حجمه}$$

$$\text{كثافة المونمر} = 0.95 \text{ gm/cm}^3$$

مناقشة خطوات العمل:-

١- غلق فوهة انبوبة الاختبار بسداد فليني :-

وذلك لان الهواء الجوي يمكن ان يؤثر على عملية البلمرة وذلك لان الاوكسجين فعال اتجاه الجذور الحرة في وسط التفاعل مما يؤدي الى اعاقه او منع عملية البلمرة

٢- تجنب الحرارة العالية خلال عملية البلمرة

وذلك لان البادئ ممكن ان يعاني من تجزئات ثانوية بزيادة درجة الحرارة كما ان البوليمر المتكون ممكن ان يعني تفاعلات جانبية تؤدي الى تشابكه وبالتالي يتصلب ويصبح غير مطاوع للحرارة والمذيبات

٣- استخدام الايثانول كعامل مرسب

وذلك لان البوليمر المتكون يكون ذائب في المونمر لذا يستخدم الايثانول كي يتجانس مع المونمر مقللا بذلك قابليته على اذابة البوليمر مما يؤدي الى ظهور البوليمر بصيغته الصلبة .

٤- لماذا يفضل استخدام كمية قليلة من البادئ

وذلك لان زيادة البادئ تؤدي الى زيادة الجذور الحرة النامية وبالتالي زيادة عدد السلاسل البوليمرية مما يؤدي الى قلة في طول السلسلة البوليمرية اي قلة الوزن الجزيئي للبوليمر وهذا غير مرغوب فيه.