

16

1/21

Consolidation

التصلد

ملزمة

8

Part I


2 ص	* مقدمة .
3 ص : 2 ص	* لولك لربة لمللكة لبلبة بلال .
4 ص : 3 ص	* Kelvin Model
5 ص	* دراللة لبلبة لمللكة لبلبة بلال .
6 ص	Consolidation parameters*
8 ص : 7 ص	Terzaghi's theory *
10 ص : 9 ص	Consolidation test *
11 ص	* لمللكة لبلبة لمللكة .
11 ص : 10 ص	• لبلبة لبلبة لمللكة
17 ص : 15 ص	• لبلبة لبلبة لمللكة
20 ص : 17 ص	Example (1) •
21 ص	Example (2) •

* Introduction :- مقدمة

- يحدث نقص في حجم التربة (وبالتالي شكل الطبقات المختلفة) عند تعرضها للأحمال الإضافية الخارجية ، وهذا التضيق [النقص في الحجم] قد يكون بسبب خروج الهواء من الفراغات [وهو ما يحدث في أثناء ضغط التربة $Compaction$] أو بسبب خروج المياه من الفراغات [كما يحدث أثناء الضغط $Consolidation$].

* Behaviour of Saturated Cohesive Soils :- سلوك التربة المتجانسة المشبعة بالماء (عند الإلتصاق)

- عندما تتعرض هيكلية من تربة متجانسة وشبعة تماماً بالمياه (مثل: clay) نتيجة الإلتصاق عليها إلى زيادة في الإلتصاق (Δu) مما كانت مستقرة عليه قبل الإلتصاق فيحدث ما يلي:



- 1- تنتقل هذه الزيادة (Δu) في البداية بالكامل إلى الـ water وتتحول إلى ضغط زائد للمياه الموجودة في الفراغات التربة ويسمى (Δu)
 $\Delta u = \text{excess pore water pressure}$

- 2- ثم (مع الزمن) تبدأ المياه في التسرب تدريجياً وببطء [نظراً للأسه على النفاذية للتربة المتجانسة يكون صغيراً] وينتج عن ذلك [نقص تدريجياً في قيمة Δu زيادة قابلية الإلتصاق المؤثر على جسيمات التربة Δu]

- 3- وبعد زمن كبير [نظرياً ∞] يعتمد على عامل تصدق التربة تنتقل Δu بالكامل إلى جسيمات التربة [أي تتحول بالكامل إلى زيادة في الـ $\text{effective stress} = \Delta \sigma$].


- وخلال هذه المراحل يحدث نقص تدريجياً في حجم التربة (وبالتالي شكل الطبقات) وهذا النقص يسمى $Consolidation$.

• وعلى هذا يمكن تعريف **Consolidation** كما يلي :

The gradual reduction in volume of fully-saturated soil (of low permeability) due to drainage of some of pore water which is caused by increase in total stress.


هو نقص تدريجي في حجم تربة متساكنة شبعاً تماماً نتيجة خروج جزئية للمياه الموجودة في الفراغات بسبب زيادة الإجهاد الكلي المؤثر على التربة (٥٥).

• وأثناء عملية **Consolidation** يحدث نقص في نسبة الفراغات (e) و للمحتوى المائي (w_c)



*** Kelvin Model :-**

• يمكنه تمثيل عملية **Consolidation** بالنموذج التالي :



في هذا النموذج يعتبر الآتي:


الزئبدك ← يمثل هبيبات التربة
 الوعاء ← يمثل فراغات التربة
 السائل داخل الوعاء ← يمثل المياه الموجودة بالفراغات

في أي لحظة يكون: $\sigma = K_0 \cdot \epsilon + \eta \left(\frac{d\epsilon}{dt} \right)$

الإجهاد على التربة الإجهاد على السائل (الوعاء) مع الزمن كما يلي:


(الإلضغطا)

$\frac{\sigma}{K_0} = \epsilon$



(الإجهاد على الزئبدك)

(الإجهاد على السائل في الوعاء)



في أي لحظة يكون: $\sigma = \sigma_s + \sigma_d$

وهذا يمثل ما يحدث في حالة consolidation



$\Delta \sigma = \Delta \sigma_s + \Delta u$

الزيادة في الإجهاد الكلي الزيادة في الإجهاد الفعال (effective stress) الزيادة في الإجهاد المسامي (pore water pressure)

5/21

* Variation of σ , u , $\bar{\sigma}$ in a clay layer (double drainage) due to stress increase ($\Delta\sigma$):-

• عن double drainage يمكنه الماء ان يتسرب في جميع الاتجاهات \uparrow و \downarrow للاسفل ^{لافل}



- $\Delta\sigma$ = total stress increase. الزيادة في الإجهاد الكلي
- $\Delta\bar{\sigma}$ = effective stress increase. الزيادة في الإجهاد الفعّال
- Δu = excess pore water pressure. الزيادة (ضغط الماء في الفراغات)

6/21

سائلات

* Consolidation Parameters:-

تكميلاً

• يتم أخذ عينه من طين (Clay) و يتم إجراء اختبار Consolidation عليه (كما على شحمه) و منه نتابع الاختبار نطلع تمديد لعامله السائبة:
 من الانضغاط

① Coefficient of compressibility (α_v) = $-\frac{\Delta e}{\Delta \sigma}$

② Coefficient of volume change [decrease] (m_v)
 التمدد في الحجم التمدد

$$m_v = \frac{\alpha_v}{1+e_0}$$

③ Coefficient of consolidation (c_v)

$$c_v = \frac{K}{\gamma_w \cdot m_v}$$

where

K = coefficient of permeability of soil.
 γ_w = unit weight of water.

④ Compression index (c_c)

$$c_c = \frac{-\Delta e}{\log \frac{P'_1}{P'_0}}$$

حيث $\Delta e =$ نسبة الفراغات عند زيادة الضغط الفعال (effective stress)
 من P'_0 إلى P'_1

• د معاملات c_c or m_v أي منها يمكنه حساب مقدار الهبوط الناتج عند عملية Consolidation في طين معينه من ترسبه سائبة .

• د لعامل c_v يمكنه حساب زمن حدوث الهبوط .

7/21

* Terzaghi's theory for the rate of Consolidation :-

نظرية ترزاغي لمعدل معدل Consolidation

- بدراسة معدل حدوث الهبوط (الانضغاط) مع الزمن ، وبالطبع هذا المعدل يرتبط بنوع التربة و مقدار الزيادة في الإجهاد لكل (سم) من سميت الانضغاط.

- وقد تمكّن Terzaghi بدراسة one-dimensional consolidation مع لفرضه الآتية:

Terzaghi's assumptions :-

- 1- التربة متجانسة تماماً وبجانبه التكوينية .
- 2- نهل الانضغاط في كل من جزئيات المياه و هياكل التربة .
- 3- سرية المياه في اتجاه واحد فقط .
- 4- سرية المياه يتبع Darcy's law .

ترزاكي

- و كذلك توصل إلى الآتي :

$$T_v = \frac{c_v \cdot t}{d^2}$$


حيث :

coefficient of consolidation = c_v ← يتم تحديده للتربة من نتائج تجربته Consolidation


t = زمن حدوث مقدار معين من الهبوط .

Time factor = T_v ← كما تعرفه قيمته عند ذلك هبوط معينة من مصادر خاصة .

drainage path = d ← كما تعرفه قيمته من ظروف تربة المياه الخاصة بالتربة .



$$d = \frac{H}{2}$$



$$d = H$$

8/21

• تعريف: Degree of consolidation [U]:

$$U = \frac{S_{\text{at time } t}}{S_{\text{final}}} \dots \%$$

• وعندئذ نسبة لدرجة لتصل (أو درجة البسط) U عليه تسمى نسبة T_v بالمعادلة التالية:

لا تنسى

$$T_v = \frac{\pi}{4} \left[\frac{U \%}{100} \right]^2$$


$$U \leq 60 \%$$

$$T_v = 1.781 - 0.933 \log(100 - U \%) \quad U > 60 \%$$

* Laboratory Consolidation Test :- [OEDOMETER Test]

• الغرض من التجربة :
تقدير معاملات الخاصة بال Consolidation لعينة من طينة لتتم معاينة .
وهذه المعاملات هي c_v , c_c , m_v , α_v (و سيتم تعريفها تفصيلاً فيما بعد)

إلى تستخدم في حساب مقدار الهبوط تستخدم في حساب زوايا الهبوط



• خطوات التجربة :

1- يتم أخذ العينة من طينة (غير مقلقة) وتوضع داخل cell بغرفة لضمان تشبعها بالماء لمدة c_v ساعة .

2- يتم تحديد (w_0) الابتدائية ← وهذا يمكن حساب e_0 من العلاقة $S(e_0) = \frac{1.0}{e_0 + 1}$.

3- يتم التأثير على العينة بإحدى رأسى محورين [تبدأ بـ 0.25 kg/cm^2] ويتم قياس الهبوط النهائي بعد c_v ساعة .

4- يتم زيادة الإجهاد على دفعات [$0.25, 0.5, 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 \text{ kg/cm}^2$] وتظل كل دفعة تحميل لمدة c_v ساعة وتزيد c_v ساعة يتم ترميز الهبوط النهائي للعينة .

5- [تتم كل مرحلة تحميل] يتم قياس معدل الهبوط تحت نفس الإجهاد خلال الـ c_v ساعة بالمعدل التالي
24 hrs , 2 , 1 hr , 30' , 15' , 8' , 4' , 2' , 1' , $\frac{1}{2}$ ' , $\frac{1}{4}$ '

6- بعد الانتهاء من كل دفعة التحميل يتم رفع الحمل تدريجياً (unloading) بنفس المعدل (أو)

10/21

• جدول القياسات : يتم تسجيل القراءات التالية في جدول كما يلي :

Time	Reading of dial gauge		
	$P_1 = \checkmark$	$P_2 = \checkmark$	$P_3 = \checkmark$ -----
$t_0 = 0.0$	R_0	R_{1f}	R_{2f}
t_1	R_{11}	R_{21}	R_{31}
t_2	R_{12}	R_{22}	R_{32}
⋮	⋮	⋮	
$t_f = 24 \text{ hr}^3$	R_{1f}	R_{2f}	R_{3f}

- ومنه يمكن استنتاج قيمة S = هبوط (الانضغاط) لعينة في كل مرحلة تحميل $e = e_0$ نسبة الانكماش في كل مرحلة تحميل

(Table 1*)


P_i [kg/cm^2]	0	P_1	P_2	P_3 -----
R_{final}	R_0	R_{1f}	R_{2f}	R_{3f}
Settlement (S) [mm]		$S_i = R_{fi} - R_0 C$ <p>لأي مرحلة تحميل (i) (دقة) C ثابتة dial</p>		
e_{final}		$\frac{S_i}{H_0} = \frac{e_0 - e_i}{1 + e_0}$ <p>ولي ب e_i (في نهاية المرحلة تحميل) e_0 بحالة e_0</p>		

- وكذلك خلال نفس مرحلة التحميل [أي عند قيمة P_1 or P_2] لنوجد قيم S مختلفة على مدار 24 ساعة

at: $P = \checkmark$ (Table "2")


Time [min.]	0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	-----	24 hrs
R_{final}	-	-	-	-		1440'
Settlement (S) [mm]	-	-	-	-		-

* تحليل نتائج تجربة Consolidation :-



• المجموعة الأولى من النتائج [e-log p' or e-p']:

من النتائج المجموعة (1) يمكن عمل العلاقة بين تغير e مع تغير p'



معامل الانضغاط

• Coefficient of Compressibility (α_v)

[دوره حمل بين p_0 و p_1 خلال مرحلة معينة]

$$\alpha_v = - \frac{\Delta e}{\Delta p'} = \frac{e_0 - e_1}{p_1' - p_0'} \dots \text{cm}^2/\text{kg}$$

معامل التغير الحجمي
 • Coefficient of volume change (m_v)


[استخدم حساب البوط
 الناتج من $\Delta p'$]

$$m_v = \frac{\alpha_v}{1 + e_0} \dots \text{cm}^2/\text{kg}$$

$$S = m_v \cdot H \cdot \Delta p'$$

الارتفاع الأصلي قبل البوط

وكذلك من البوط (Table 7) يمكن رسم العلاقة بين $e - \log p'$ [بمقياس نوع p' على $e - \log$]



• Compression index (C_c)

[استخدم أيضا حساب البوط
 قسمة ناتج $\Delta p'$]


$$C_c = - \frac{\Delta e}{\log \frac{p_1'}{p_0'}}$$

[= ميل الجزء المستقيم من العلاقة
 $e - \log p'$]

- وكذلك من مخرج $e - \log p'$ يمكن تحديد Stress history للذبة
 التي تم إختبار عينة منها .
 ويقصد بذلك تحديد أقصى إجهاد سببه تعرضت له هذه العينة
 التي تم إختبار عينة منها .
 رسم ذلك كما يلي :

- Max. past pressure :
 أقصى إجهاد سابق (Casagrande method)

يمكن تحديد أقصى إجهاد مراد منه عند تعرضت له العينة في الماضي (p'_v) من العلاقة كما هو مبين
 $e - \log p'$ كالتالي :



- 1- نحدد النقطة Zان أقصى إجهاد للجزء المتين ← (نقطة A)
- 2- من نقطة A نرسم خط أفقي .
- 3- من A نرسم مماس للمحنه .
- 4- يتم تعيين الزاوية بين المماس والخط الأفقي المراد منه من نقطة A .

5- نحدد الجزء المستقيم من العلاقة من المماس للمحنه عند نقطة B فنجد p'_v هو لناظره



14/21

- يمكن تصنيف التربة من حيث الـ stress history (التاريخ):

if $p'_0 = p'_v$ → **Normally Consolidated**
عمارة الانضغاط (التصلب)

if $p'_0 < p'_v$ → **pre Consolidated**
سابقة الانضغاط (التصلب)

if $p'_0 > p'_v$ → **under consolidated**
غير متصلة الانضغاط (التصلب)

مهمتي: $p'_0 =$ الـ الاصغر ^(الحالي) المؤثر الواقع مع التربة المدمجة.

- over consolidation ratio (O.C.R) معدل التصلب

$$(O.C.R) = \frac{p'_c}{p'_0}$$

تثبيتات على تمثيل نتائج الاختبار ل Consolidation

(A) رسم $e - p'$ و $e - \log p'$ واختراع العلاقات الثلاثة منها :-

• لرسم العلاقة ($e - p'$ curve) :
 نحصل منه الاختبار على الجدول التالي

		(تحميل)					(رفع التحميل) قد يتواجد				
قراداة الاختبار رقم مستقيمة	1	effective stress (p')	0.0	p'_1	p'_2	p'_3	p'_4	p'_5	-----	p'_1	0.0
	2	dial reading after 24 hrs	R_0	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	---	$R_{...}$	R_f
	3	settlement [S] (mm)	0.0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	-----	$S_{...}$	S_f
	4	Voids ratio [e]	e_0	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5		$e_{...}$	e_f

• دلي ب قيم الهبوط الخام بالعبئة (الصفر ثم 3) كالتالي :

$$S_i = |R_0 - R_i| \cdot (C)$$

- حيث :
- S_i = الهبوط الخامل عند p' أي دفعة تحميل
 - R_0 = القراءة الجبائية لل dial
 - R_i = قراءة ال dial في لحظة نفس دفعة التحميل
 - C = ثابت (دقة) ال dial gauge

• رسم حساب نسبة الزلاجات (e) المظفر لأي قيمة من دفعة التحميل (p') كالتالي :

$$\frac{S_i}{H_0} = \frac{e_0 - e_i}{e_0 + 1}$$

حيث

- S_z = الهبوط الكلي للطينة الزائدية أي رتبة التحميل .
- H_0 = السلك الزائدي للطينة .
- e_0 = نسبة الفراغات الزائدية للطينة .
- e_z = نسبة الفراغات الزائدية لنفس رتبة التحميل .

وهنا يلزم معرفة قيمة e_0 ولما في هناك طرق كثيرة تستخدم أيها حسب المعطيات

بدلالة G_s & W_s

$W_s = w_{dry}$ بعد تصحيح التجربة
 $G_s = \text{specific gravity of soil particles}$

بدلالة G_s & $(W_c)_{final}$

$(W_c)_{final} = \text{final water content}$
 $G_s = \text{specific gravity of soil particles}$

الخطوة
 (1) $G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} \rightarrow \therefore \gamma_s = \gamma_w$

الخطوة
 (1) $e_f = \frac{W_c \cdot G_s}{S_r} = \gamma_w$
 $S_r = 1.0 \text{ (saturated)}$

(2) $\gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \rightarrow \therefore V_s = \gamma_w$


الخطوة
 (2) $\frac{S_r}{H_0} = \frac{(e_0) - e_f}{(e_0) + 1}$
 أم صحت معلومة

(3) $V_{v_0} = V_0 - V_s$
 حجم الفراغات الابتدائي = حجم العينة الابتدائي - حجم الحبيبات

$\therefore e_0 = \gamma_w$

(4) $e_0 = \frac{V_{v_0}}{V_s} = \gamma_w$

و بدلالة e يتم رسم العلاقة بين e و p' [المنحنى 1, 4 في الجدول المرفوع]



17/21

• يرسم اللاتعة $(e - \log p')$:

نفس الطول السابقة لرسم $(e - p')$ ولتسهل رسم p' على \log scale (على المحور الأفقي) رسم e رسم $\log p'$ رسم e

⊕ 4	voids ratio (e)	e_0	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	----	e_n	e_f
	$\log p'$	$-\log p'_1$	✓	✓	✓	✓	✓	----	✓	✓

رسم p' مرسومة على \log scale مباشرة

Example (1):

[سأنة 1 sheet 6]

given: $d = 5 \text{ cm}$, $H_0 = 1.9 \text{ cm}$, $W_s = 58 \text{ gm}$
 $G_s = 2.70$
 $C = \text{dial guage constant} = 1 \times 10^{-4} \text{ cm}$

- نوجد قيمة e_0 لاستبدالها في ايجاد قيم e عند أي مرحلة تجل $\gamma_w = 1.0 \text{ gm/cm}^3$

$$G_s = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} \quad \therefore \gamma_s = 2.70 \text{ gm/cm}^3$$

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s} \quad \therefore V_s = \frac{W_s}{\gamma_s} = \frac{58}{2.70} = 21.48 \text{ cm}^3$$

$$V_0 = \left(\pi \frac{d^2}{4}\right) (H_0) = \frac{\pi}{4} (5)^2 (1.9) = 37.29 \text{ cm}^3$$

$$V_{v0} = V_0 - V_s = 37.29 - 21.48 = 15.81 \text{ cm}^3$$

$$e_0 = \frac{V_{v0}}{V_s} = \frac{15.81}{21.48} \approx \boxed{0.736}$$

18/21

رتب قيم S كما سجد توضيحه

لتابع بال cm
 (C) بال cm

$$S_i = |R_0 - R_i| \cdot (C)$$

رتب قيم e_i بدلالة S_i كما يلي:

$$\frac{S_i}{H_0} = \frac{e_0 - e_i}{e_0 + 1}$$

$$\therefore \frac{S_i}{1.9} = \frac{0.736 - e_i}{1.736}$$

$$\therefore (0.736 - e_i) = \frac{1.736}{1.9} (S_i)$$


$$\therefore e_i = 0.736 - \frac{1.736}{1.9} (S_i)$$

$$e_i = 0.736 - 0.914 (S_i)$$

رتب هذه الجداول بالجميع قيم S بال cm لتابعه

p' (kg/cm ²)	0.0	0.25	0.50	1.0	2.0	4.0
R	100	199	256	358	520	635
Settlement (S) cm	0.0	0.0099	0.0156	0.0258	0.042	0.0535
Voids ratio (e)	0.736	0.727	0.722	0.713	0.698	0.687

19/21




at $p'_0 = 1.0 \rightarrow e_0 = 0.713$

$p'_1 = 2.0 \rightarrow e_1 = 0.698$

$$\therefore \alpha_v = - \frac{e_1 - e_0}{p'_1 - p'_0} = \frac{0.015}{1.0} \approx 0.015$$

$$\therefore m_v = \frac{\alpha_v}{1 + e_0} = \frac{0.015}{1.713} \approx \boxed{0.0088} \text{ cm}^2/\text{kg}$$



- نأخذ أي قيمته لـ p' وقيمته e المناظرينيه ونوعد في قائمه حساب C_c

$$C_c = - \frac{\Delta e}{\log p'_i / p'_0} = - \frac{(0.698 - 0.713)}{\log \frac{2.0}{1.0}} \approx \boxed{0.05}$$

- ولتاريخ الترسبات $stress\ history$ يلزم إيجاد (p') في المجتمع $overburden$

وتية $(max.\ past\ pressure = p'_v)$

لامتد الترسبات

$$kg/cm^2 \quad t/m^2$$

$$0.7 \text{ kg/cm}^2 \approx 7 \text{ t/m}^2 \leftarrow p'_v$$

$$0.9 = 9.0 = (1.8)(5.0) = \gamma \cdot z = p'_{overburden}$$

under Consolidated وحيث انه $p'_0 > p'_v$ فتكونه هذه الحالة

