


١١٨

Shear Force Diagram


outline

حالات، رسم العزم


اولاً: حمل مركز Concentrated Load



ثانياً: Rectangular Uniform Load



ثالثاً: Triangle Uniform Load




(العزم + Hinge + القوس الأفقية) لا يؤثرون على رسم العزم

①

Shear Force Diagram

سؤال / كيف تمثل قوى القص على عتبة ؟




الجواب / لكي تتحقق التوازن لابد من وجود قوى تعاكس ال Reaction بالاتجاه ولها نفس القيمة .





توى القص
(مجموعاً = قيمة R_A)

حالات رسم القص بالتفصيل


اولاً :- One Point Load (الاحمال المركزة)



① simply supported Beam



or ③ over hanging Beam



② Cantilever Beam


2

Shear Force Diagram


Rectangular Uniform Load ثابتاً

2 Cantilever Beams


Simply Supported Beams




على كل العتبة




على طرف العتبة



في وسط العتبة



3 over hanging Beam ويمكن ان يكون




3


Shear Force Diagram

Triangle Uniform Load \rightarrow ثلاثاً


١- الحمل الاعلى على يسار العنبر



٢- الحمل الاعلى على يسار العنبر



٣- over hanging beam






Shear Force Diagram

Cantilever

٤

(٤)

w



لا تؤثر على رسم القص

- رابعاً :- تأثير العزم عند رسم القص
- خامساً :- تأثير ال Hinge عند رسم القص
- سادساً :- تأثير القوى الأفقية عند رسم القص

⑤

Shear Force Diagram


سؤال / متى يكون خط رسم القص
 خط مستقيم
 خط ماثل من الدرجة الأولى
 منحنى من الدرجة الثانية

الجواب /

- 1- Concentrated Load $\xrightarrow[\text{الخط}]{\text{يكون}}$ مستقيم
- 2- Rectangular Distributed Load $\xrightarrow[\text{الخط}]{\text{يكون}}$ خط ماثل / درجة أولى
- 3- Traingle Uniform Load $\xrightarrow[\text{الخط}]{\text{يكون}}$ منحنى من الدرجة الثانية


Shear Force Diagram

سؤال / عند رسم ال Shear لمحامل مثل المرفوع المثل هكذا
 اي الرسمين صحيح ؟




السبب هو :- في نقطة B يكون اعلان حمل وفي نقطة A يكون الحمل = صفر

لذلك فان الميل في نقطة B اعلان من نقطة A والميل هو خط المماس مع خط الافق




7 Shear Force Diagram

سؤال : احسب مقدار قيمة x لهذه العنصر ؟
 احسب مقدار الميل لحظ القص المائل ؟



الكل :-



تستخرج قيمة x من تشابه المثلثات

$$\frac{7.86}{12.14} = \frac{5-x}{x}$$

$$\Rightarrow 7.86 + x = 12.14(5-x) \Rightarrow x = 3.035 \text{ m}$$


$$4 \text{ kN/m} = \frac{12.14}{3.035} = \frac{12.14}{x} = \text{الميل لحظ القص}$$

$$4 \text{ kN/m} = \frac{7.86}{5-3.035} = \frac{7.86}{5-x} = \text{او الميل}$$

⑧


Shear Force Diagram

سؤال :- احسب مقدار قيمة X لهذه العنبة ؟
هل ان قيمة $X = 7m$ ؟



$$w = 40 \text{ kN/m}$$

$$y \text{ kN/m}$$



الحل :-

ان قيمة X لا تساوي $7m$ لانها ليست البعد عن مركز ثقل المثلث وانما هي البعد من نقطة B وهي نقطة الحمل = صفر عن نقطة العنبة = صفر
- سنخرج قيمة y بدلالة X من تساوي المثلثات

$$\frac{w}{L} = \frac{y}{X} \Rightarrow \frac{40}{6} = \frac{y}{X} \Rightarrow y = 6.66 X$$

c- ان مقدار y و B_y = مساحة المثلث قائمه X وارتفاعه y
والسبب اننا اذا اخذنا section بعد مقدار X عن نقطه B يجب ان يصل توازن (Free Body diagram)

$$\therefore 40 = \frac{1}{2} * X * y \Rightarrow 40 = \frac{1}{2} * X * 6.66 X \Rightarrow X = 3.465 \text{ m}$$

